

## İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA

İl Genel Meclisinin Haziran ayı toplantısı 14.06.2019 tarihli 5. birleşiminde; "İlimiz Merkez ve ilçelerimizde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün uhdesinde bulunan lise ve Ortaokullarımız ziyaret edilerek durumları ve eksikliklerinin tespit edilmesi" hususunda verilen öneri, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilmiştir.

Öneride bahsi geçen konuları araştırmak ve incelemek üzere komisyonumuza İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf AYDOĞMUŞ'u dahil ederek aşağıda belirttiğimiz okullara giderek çalışmalarımıza başladık.

### MERKEZ:

**1-15 TEMMUZ ANADOLU LİSESİ:** Okulun 700'ün üzerinde öğrencisi var. Okulun istinat duvarının yükseltilmesi, tuvaletlerin tamir edilmesi ve bina içinin boyanması gerekiyor.

**2-MİHRİBAN EMİN GÜNEL ORTAOKULU:** Okulda 570 ortaokul öğrencisi, 30 anasınıflı öğrencisi bulunmaktadır. Okulun çatı oluklarının değişmesi, pencerelerin tamir edilmesi, okulun iç boyasının yapılması gerekiyor.

**3-AHİ EVRAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ:** Okulda 496 öğrenci bulunmakta. Okulun acil olarak bir ihtiyacı yok. Ufak tefek eksiklerini okul yönetimi yaptırmış, okulun taşınma ihtimali olduğu için şuan yapılacak bir şey yok.

**4- NEVŞEHİR LİSESİ:** Okulda 996 öğrenci bulunuyor. Okul pencerelerinin ve kapılarının tamamen değişmesi gerekli, okulun üst katının zeminin ve elektrik sisteminin yenilenmesi gerekiyor. Okulun dış duvarlarının çok eski ve yıpranmış olduğu görüldü, tamirat yapılmasına ihtiyaç var.

**5- HÜSEYİN AVNİ İNCEKARA FEN LİSESİ:** Okul 360 öğrenci kapasiteli olup şuan 310 öğrenci öğrenim görmekte. Okulun çatı oluklarının çok eski olduğu için suyu dışarıya akıtıyor binanın dış yüzüne zarar verdiği için tamir edilmesi gerekiyor. Okul pansiyonunun merdiven korkulukları çok sağlıklı değil onarılması gerekiyor. Ayrıca pansiyondaki mutfağın fayanslarının değişmesinin gerekli olduğu görüldü.

**6- 23 NİSAN ORTAOKULU:** Okulun mevcudu 380 kişidir. Okulun Bilgi ve Teknoloji sınıfında bulunan bilgisayarların 1999 model olduğu kullanılmadığı, 20 adet yeni bilgisayara ihtiyaç olduğu görüldü.

**7- CUMHURİYET ORTAOKULU:** Okulun %70 i yabancı uyruklu olduğu için okulda uyum sorunu var. Halk çocuklarını göndermek istemiyor. Okulun oluklarının tamir edilmesi gerekiyor. Çocukların içme suyu ihtiyacını karşılamak için koridora çeşme yapılmasının uygun olacağı görüldü. Bahçe duvarının temeli boşalmış beton atılıp siva yapılması gerekiyor.

**8- KARACAŞAR ORTAOKULU:** Okulun elektrik sistemi ve kalorifer tesisatının değişmesi gerekiyor.

### ACIGÖL İLÇESİ:


**1-15 TEMMUZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ:** Okulun acil gıda ve metal teknoloji bölümü atölyesine ihtiyaçları olduğu belirtildi.

**2- ACIGÖL ORTAOKULU:** Okulun bahçesinde genişletme çalışması yapıldığından dolayı 2000 m2 toprak alanın parke taşı ile kaplanmasının gerekli olduğu görüldü.

**3- DAMAP İBRAHİM PAŞA ANADOLU LİSESİ:** Sınıf pencerelerinde kısım kısım açıklıklar olduğundan soğuk geldiği ve yağmur sularının içeriye girerek duvara zarar verdiği tamir edilmesi gerektiği, ayrıca okul içerisinde merdivenlerin karolarının çöktüğü ve çocukların güvenliğini tehdit ettiği değişmesi gerektiği tespit edildi.

**4- ACIGÖL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ:** Okul bahçesinde çocukların oturabileceği bank yada kamelya olmadığından duvar kenarlarına ve kaldırımlara oturdukları, ihata duvarı üzerine çit çekilmesi gerektiği, okulun yatılı olması sebebiyle yapılan kurban ve adak bağışlarını saklamakta sıkıntı çekildiğinden soğuk hava deposuna ihtiyaçları olduğu görüldü.

**5- KARACAÖREN ORTAOKULU:** Okul binasında musluk ve kapı kilidine ihtiyaç olduğu belirtildi.



**6- KARACAÖREN CUMHURİYET ORTAOKULU:** Okul binasında musluk bataryası, lavabo, ayrıca suların sık sık kesilmesi sebebiyle su deposuna ihtiyaç olduğu, çat oluklarının kırıldığı yenilmesi gerektiği ve iç cephe boyasına ihtiyaç olduğu görüldü.

### **AVANOS İLÇESİ:**

**1-KIZ MESLEK LİSESİ:** Okul çok eski ve Kızılırmak kıyısına yakın olması sebebiyle, bodrum kat izolasyonları bozulduğundan taban katta bulunan bütün odalar ve koridor duvarları nemlenmeden dolayı 1 ila 1,5 metre kadar dökülmüş, boya dahi tutmuyor. Kalorifer petekleri eski (yani döküm) olmasından dolayı yakıt iki katına çıktığı halde yine de ısınmıyorlar. Okul tuvaletleri kapı, pencere ve fayansları kendi imkânları ile yapılmasına rağmen berbat durumda. Su boruları dışarda ve iyi durumda değil pis su damlatıyor, koku veriyor. Yemekhane olarak kullanılan koridorda nem ve koku var. Okulun temiz ve pis su tesisatının tamamen değişmesi gerekiyor. Okul içinin boyaya ihtiyacı var. Okul girişi ve merdivenleri kendi imkânları ile yapılmış.

**2-AVANOS ANADOLU MESLEK LİSESİ:** Okulun dış cephesi olukları su kaçırmasında dolayı berbat bir haldedir. Mantolama yok, pencereler bir kısmının değişmesi bir kısmının da tamir edilmesi gerekiyor. Mantolama ve pencerelerdeki sıkıntıdan dolayı ısınma masrafı %40 daha fazla olduğunu belirttiler. Çevre duvarlarının tamir yapılması ve okul bahçesinin betonları bitmiş durumda spor salonunda bir kısım eksiklikler var.

**3-AYHANLAR ORTAOKULU:** Okulu kalorifer kazanı eski ve ekonomik ömrünü tamamlamasından dolayı %40 ila 50 arasında fazla kömür yakıldığı halde gene de ısınamadıkları, kul taban karolarının değişmesi gerektiği, dış duvarlarının kenar kısmındaki duvar taşları dökülüyor. Küpeşte ve sıva yapılması lazım.


**4-GÖYNÜK ORTAOKULU:** Okul bahçesine çöp için konteynır gerekli, okulun iç kısmında hiçbir eksiklerinin olmadığı tek sıkıntılarının okulda mantolama ve izolasyon olmadığından ısınamadıklarını söylediler. Birde okulda bulunan halı sahanın bakıma ihtiyacı olduğu görüldü. Okulun iç ve dış temizliği ile boyası çok güzel.

**5-MAHMAT ŞEHİT MURAT KOÇ ORTAOKULU:** Okulun dış cephesinin mantolamaya acil ihtiyacı var. Kömürün iki kat yandığı söylendi ve ısınamadıklarını çok üşüdüklerini beyan ettiler. Binanın çatısının aktarılması ve değişmesi gereklidir. Mantolama yapılacağından dolayı okul dışına boya yapılmadığı görüldü. İç cephesinin boyaya ihtiyacı olduğu boya alındığı takdirde kendilerinin yapabileceğini belirttiler. Okulun kalorifer kazanında sıkıntı olduğu bu sıkıntının önceki belediye binasında atıl durumda bulunan kazanın değişmesiyle sıkıntının giderilebileceği bilgisi alındı. Birde çevre duvarı mevcut olup, iki bölgeye korkuluk yapılması gerektiği görüldü. Okulda kamera sistemi var. Ufak tefek sıkıntılar okul yönetimi tarafından yapılmaktadır.

**6-AHMET ERGÜN ORTAOKULU:** Okul sınıflarının boya ve badana yapılması gerekiyor. 140 adet çiftli öğrenci sırasına, 10 adet öğretmen masasına ihtiyaçları var. Geri kalan eksiklikleri okul yönetimi tarafından yapılmaktadır.

**7-ŞEHİT DEMET SEZEN İMAM HATİP ORTAOKULU:** Okulumuz 1960 yılında yapılmış olup, okul içerisinde geçen sene tadilat yapılmış, okul dışında yapılan sıvalarda çatlaklıklar olduğundan dökülmek üzere acil sıvalarının temizlenip tekrar yapılması gerekiyor. Okul tuvaletleri geçen sene okulun bitişiğine yapılmasına rağmen okul içinden giriş yapılmadığı için tuvaletlerin giriş kapıları dış taraftadır. Okul yönetimi ile görüşmemizde okulun belde dışında olması sebebiyle kız çocuklarının tehlikeli olduğu için tuvalete tek başına gönderemediklerini ve ikişer kişi olarak gönderdiklerini belirttiler. Acilen okul içerisinden bağlantı yapılması gerektiği belirtildi. Okulun ön girişine sundurma yapılması gerekmektedir. Okulun dış çevresi tire duvarları ve sıvası tamirat gerektiriyor. Okul çatısının aktarılması ve bacaların yapılması gerekmektedir. Okul bahçesi ilkokul ile birlikte kullanılmaktadır. Kalaba Belediyesi tarafından okul bahçesinin taş döşenme işi ve çocukların oturabilmesi için 7 adet kamelya ile 6 adet piknik masası konulduğu, basket ve voleybol sahasını tel örgü içerisine aldığını beyan ettiler.

**8-AVANOS ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ:** Okulun yangın için paratoner takılması gerekiyor. Yangın alarm sistemi yok. Okulumuz ve pansiyon kısmında bulunan kapı ve pencerelerin çok eskimiş olduğu, hemen hemen %70 ini değişmesi gerektiği tespit edildi.



Okul yemekhanesinde bulunan fayanslar kavlamış olmasından dolayı su almakta ve koku yapmakta acil değişmesi gerektiği kanaatine varıldı. Okul yönetimi tarafından yapılmış olan sulama amaçlı kullanılan havuzun üzerinin kapatılması gerekli olduğu iş güvenliği tarafından istendiği belirtildi. Okul bahçesinde 1000 m2 kadar kalan kısmın hayırsever tarafından alınarak okula bağışlandığı, okul yönetimi tarafından duvarının geçici olarak çekilmiş olduğu, ancak duvarın daha düzgün bir şekilde yeniden yapılmasının gerekli olduğu tespit edildi.

### **DERİNKUYU İLÇESİ:**

**1-ZELİHA EKMEKÇİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ:** Okulun tuvaletlerinin koku yaptığı bina içerisine girince ağır bir tuvalet kokusu olduğu ve biran önce çözüm bulunması gerektiği görüldü. Okul yemekhanesinin tabanı parke olduğu için şişmiş ve koku yapmaya başlamış değiştirilmesi gerekiyor. Kalorifer dairesinden kül atmak için rampa yok, bina etrafındaki tire duvarlarda çökme var tamir edilmesine ihtiyaç var. Basketbol ve voleybol sahası zemininin düzenlenmesi, Okulun çatısı aktığı için yenilenmesi gerekiyor.

**2-DERİNKUYU MEHMET EKMEKÇİ ANADOLU LİSESİ:** Okul hayırsever vatandaş tarafından yaptırılmış ve temelden çatıya kadar müteahhitliğini kendisi yapmış. Okulun sadece çevre duvarlarına tel çekilmiş, elektrik panosunun değişmesi ve bina içi boyanmaya ihtiyacı var. Okul pansiyonu ve spor salonunun çatı ve oluklarının tamir edilmesi gerekiyor.

**3-DERİNKUYU HAKKI ATAMULU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ:** Okulun son üç yılda elektrik tesisatı, ihata duvarı ve mantolaması yapılmış. Yeni açılacak bölümler için derslik ve atölyeye ihtiyacı olduğu, yangın merdiveni yapılması gerektiği görüldü.

**4-YAZIHÜYÜK KÖYÜ ORTAOKULU:** Okulun tuvalet fayanslarının yenilenmeye, lavaboların onarılmaya ihtiyacı olduğu, bina iç cephesi ve sınıf koridorlarının boyanması gerektiği görüldü.

**5-MEHMET AKİF ORTAOKULU:** Okulun bulunduğu mahallede nüfus artışı olduğu için derslik sayısı yetersiz kaldığından okulun üst katına bir kat daha çıkılarak derslik yapılabileceği görüldü.

**6-DERİNKUYU İMAM HATİP ORTAOKULU:** Okulun dış cephe boyasında dökülmeler başladığından boyanmaya ihtiyacı var.

**7-DERİNKUYU ŞEHİT SELÇUK KARABAKLA ORTAOKULU:** Okulun atıklarını kanalizasyona pompalayan dinamo arızalandığından tamir edilmesi gerekiyor. Okulun stokerli kalorifer kazanının potası çatladığından kışa yetişmesi için acilen tamir edilmesi gerekli. Okul bahçesi yapıldığı tarihten itibaren bakım yapılmadığından bahçede yer yer çukurlar oluştuğu, mermerlerin düşerek zemin ve bir çok yerin yıpranmış olduğu, Okul bahçe zemininin sıcak asfalt, parke, taş vb. malzemelerle kaplanması ve yıpranan yerlerin onarılması gerekiyor. Yangın çıkış kısmı uzun zaman önce su alması nedeniyle fayanslı basamakların zarar gördüğü tadilat yapılması gerektiği görüldü. Okul bahçesinde bulunan kulübenin tamire ihtiyacı var. Okulun yalıtımının olmaması nedeniyle kış aylarında aşırı yakıt kullanılmasına rağmen ısınamadıkları, aşırı yakıt israfının önüne geçmek için yalıtım yapılması, binanın 8.500 m2 olması sebebiyle mevcut kalorifer kazanının yanlış monte edildiği ve küçük geldiği belirtildi. Isınmak için giriş kapısına çift camlı bir camekan yapılırsa ısınmayı biraz etkileyeceği belirtildi.

**8-BOZKIR MAHALLESİ GAZİ ORTAOKULU:** Okulun bahçe duvarının acilen yapılması gerekmektedir.

### **GÜLŞEHİR İLÇESİ:**

**1-ŞEHİT HAMİDE SİBEL ÇETİNKAYA ANADOLU LİSESİ:** Okulda 470 öğrenci, 35 öğretmen var. Okul fueloil ile ısınıyor ancak doğalgaza geçmek için keşif yapılmış, iyi ısınabilmek için acilen doğalgaza geçilmesi gerekiyor. Okulun yangın merdivenine çıkış kapısı pvc yapılmış değişmesi, dış cephenin boyanması gerekiyor. Okul 2010 yılında yapılmış % 70 taban karoları kalkmış, asansör arızalı büyük tamirata ihtiyaç var. Tuvaletlerin fayansları çok kötü okul yönetimi devamlı yaptırıyormuş ama eskiler devamlı dökülüyormuş. Okul girişi yağmurdan çökmüş balkon kirişlerinde ve tahliyelerde çatlaklar var. Kontrol edilip rapor tutulması gerekiyor.

.....

**2- ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ:** Okulda 181 öğrenci, 21 öğretmen var. Okul yapısalı 3 yıl olmuş ancak fayansların %80 i patlama yapmış. Tuvaletlerin fayansları dökülmüş. Kapıları bozuk asansör hiç çalışmıyor. Elektrik tesisatı sorunlu. Yağmurlu havalarda kendi kendine çalışıyor. Okul giriş kapısı ve sınıf kapıları düzen tutmamış, Okul çıkışında engelli rampası yok. Kalorifer dairesi küçük olduğu için mevzuata uygun değil. Okul bahçe düzeni çok kötü oturmak için bir tane bank dahi yok. Yağmurdan kaynaklı sorunlar var. Voleybol sahasına ihtiyaç var. Çocukların oturabilmesi için bank veya kamelya yapılması için okul yönetimi de talepte bulundu. Okulun elektrik bölümü var ancak atölyesi yok.

**3- 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ:** Okul tuvaletleri çok kötü durumda. Okulun acil olarak sınıf ve koridorlarının boyanması gerektiği tespit edildi. Sınıf kapılarının yarısından fazlasının değişmesi, pencerelerin ise tamir edilmesi gerekiyor. Dış cephe boyanması ve mantoluma yapılmaya ihtiyaç var. Kalorifer kazanında sıkıntı var başka okuldan geldiği için ızgaraların değişmesi gerekiyor. Okulun pansiyonu yeni yapılmış ancak taban katı su basmış havalandırması da yok. Hidrofor bozuk değişim yapılması gerekli su saati takılmamış okul yönetimi kendisi takmış yurt binasının tire duvarları çökmüş çamaşırhane havalandırmasından su dolmuş taban gideri olmadığı için çok zarar vermiş. Gider olmadığı için yıkama ve temizleme şansları da yok. Elektrik tesisatında sıkıntı olduğu için sigortalar sürekli atıyor ve ampullerin patlamasına neden oluyormuş. Okulda aşırı sorun olduğu için öğretmenler emekli oluyor yada tayin isteyip gidiyorlarmış. Okul çevresi duvarı yapılmış ama su için çıkış yapılmamış. Yurttaki kız öğrenci banyolarına acilen kapı yapılması gerekiyor.

**4-ALPARSLAN ORTAOKULU:** Okulda 417 öğrenci, 30 öğretmen var. Okul bahçesinde bulunan voleybol ve basketbol sahası tahrip olmuş yenilenmesi gerekiyor. Doğalgaz çıkışı hazır olmasına rağmen dönüşüm yapılmamış. Bilim ve Teknoloji sınıfı hazır 20 adet bilgisayar alınması gerekiyor. Okulun boya yapılmasına ihtiyacı var.

**5- 100. YIL ŞEHİT ŞAHİN KAYA ORTAOKULU:** Binanın genel anlamda sorunlu olduğu, mümkünse yıkılarak yeniden yapılması gerektiği görüldü.

**6- TUZKÖY ORTAOKULU:** Okulun elektrik tesisatının yenilenmesi, yangın alarmının çalışır vaziyete getirilmesi ve kazan dairesinin bölünerek kömürlük yapılması gerektiği görüldü.

**7- EMMİLER ORTAOKULU:** Okulun elektrik tesisatının yenilenmesi ve kaçak akımı rölesi takılması gerekiyor.

**8- ABUŞAĞI ORTAOKULU:** Okulun ısı yalıtımının yapılması, elektrik tesisatının onarılması, okul giriş kapısı ve sınıf kapılarının değiştirilmesi, engelli rampası yapılması, kalorifer tesisatının tamir edilmesi, çatının onarılması ve acil çıkış kapısının yapılması gerekiyor.

### **HACİBEKTAŞ İLÇESİ:**

**1-TOKİ CUMHURİYET ORTAOKULU:** Okulun çatısının ve olukların tamir edilmesi gerekiyor. Pencereler alüminyum olduğu için aşırı soğuk geldiğinden tamamen değiştirilmesi gerekiyor. Okulun mevcudunu 120 olduğu ve yıllık tüketilen kömürün 40 ton olduğu bununla beraber her sınıfta ısıtıcı olduğu ve ciddi derecede elektrik parası ödedikleri belirtildi.

**2-HACİBEKTAŞ VELİ ORTAOKULU:** Okulun yangın dolapları yeni yönetmeliğe uygun hale getirilmesi ve elektrik panosunun tamir edilmesi gerekiyor.

**3-HACİBEKTAŞ ANADOLU LİSESİ VE HACİBEKTAŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ:** İki Okulun da sadece yangın merdiveni yapılmasına ihtiyacı var.

### **KOZAKLI İLÇESİ:**

**1-KARAHANLI ORTAOKULU:** Okulun boyası düzgün çatısında, bahçesinde ve elektrik su gibi konularda eksikliği yok.

**2-75. YIL CUMHURİYET ORTAOKULU:** Okul duvarları sağlıksız ve yıkılma ihtimali olduğu, fazla gelen yağmur sularının duvar aralığından aktığı ve zara verdiği bu nedenle acilen yapılması gerektiği görüldü. Yangın merdiveni çok eskiden kalma olduğu ve yönetmeliğe uymadığından yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerekiyor. Okul bahçesi sıkıntılı düzenleme yapılmaya ihtiyacı var.

**3-MEHMET AKİF ORTAOKULU:** Okulun kapı ve pencerelerinin kontrol edilip değişip değişmeyeceği hususunda teknik elemanlarca karar verilmesi gerekiyor. Okul zemininde bulunan fayansların tamir edilmesi ve elektrik tesisatının onarılması gerekiyor.

**4-ATATÜRK ORTAOKULU:** Okulun mevcudu 180 öğrencidir. Okulun kalorifer tesisatında sıkıntı olduğundan ısınamıyorlar. Kaç defa tamir ettirmişler ancak tamir ettik dedikleri halde gene de sıkıntı çıkardığı bu nedenle, kontrol edilerek eksikliklerin giderilmesi gerekiyor. Ön giriş kapı merdivenlerinin mozaiklerinin dökülmesi sebebiyle yenilenmesi gerekiyor. Okulun koridorlarının ve iki tane aktif sınıfın boyanması gerekiyor. Yağmur çok şiddetli olduğu zaman tuvaletlerden pis suların çıktığını ve kanalizasyonun acilen yenilenmesi gerektiği görüldü. Okul bahçesinde 700 m2 ye yakın taş döşenmesi gereken yerler olduğu tespit edildi.

**5- KOZAKLI ANADOLU LİSESİ:** Okulun kayda değer bir sıkıntısı yok. Kantin kısmında çatlamlar var. İnceleme yapıp rapor çıkarılması gerekiyor. Dış cephenin de mantolama yada boyanması gerekiyor.

**6-KOZAKLI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ:** Okul girişinde çökmeler var. Bir yıl evvel güçlendirme yapılmış. Okul yüksekte olması nedeniyle soğuk oluyormuş. İzolasyon yapılması, çatının aktarılması ve olukların değişmesi gerekiyor. Okulun çevre duvarının bir kısmı çökmeden dolayı hasar görmüş. Geçen sene iç boyası yapılmış ama tekrar boya istiyor. Taban laminantlarının değişmesi gerekiyor.

**7-ÇAYIÇI YUNUS EMRE ORTAOKULU:** Okulun içinin boyanması, çevre duvarı taşlarının dökülmesi sebebiyle küpeşte yapılması ve 70 cm lik tel çekilmesi ayrıca tire duvar yapılması gerekiyor.

**8-ŞEHİT HAKAN DEMİRCİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ:** Okul binası içinin boyanmaya ihtiyacı var. Sınıfa ihtiyaçları olduğundan pansiyon olarak kullanılan yerin sınıfa çevrilmesi gerekiyor. Okulun arkasında dere var okulun duvarı yok 3 tarafın duvarının çekilmesi, çevre düzenlemesi yapılması gerekiyor.

### **ÜRGÜP İLÇESİ;**


**1-ÜRGÜP KILIÇASLAN MESLEKİ ANADOLU LİSESİ:** Okulun atölye ve sınıf kapılarının kolları ve kilit yerlerinin tamamen bozuk olduğu, okulu gezdiğimizde tamir edilse bile düzen tutmayacağı tamamen değişmesi gerektiği, okul çatısının acilen aktarılması ve dere saclarının değişmesine ihtiyaç olduğu,

**2-ÜRGÜP ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ:** Okul Müdürü Selçuk Yalçın ile yapılan görüşmede; okul mevcudununun 270 olduğu çok aciliyet arz eden bir eksiklerinin olmadığını belirtti,

**3- TESAN FEN LİSESİ:** Okul hayırsever tarafından yapılmıştır. İstinat duvarı yol seviyesinde yapıldığından çit çekilmesi gereklidir ve Okul istinat duvarının arka tarafı yapılmamıştır. Pansiyon bölümünde yangın merdiveni olmadığı tespit edilmiştir. Voleybol ve gösteri yerinde bulunan tribünün taşları kalkmış durumu içler acısıdır. Bölge bölge çökmeler mevcuttur. Erkekler yemekhanesinde önce alçı çekilmiş okul yönetiminin ikazına rağmen fayanslar döşenmiş iki yada üç yıl içerisinde bütün fayanslar dökülmüştür. Okul yönetimi kendi imkanları ile tekrar yapmıştır. Okulun spor salonu yapılmasına rağmen faaliyete geçirilmemiş eksiklerin giderilerek faaliyete geçirilmesi gerekmektedir.

**4-ÜRGÜP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ:** Okulumuzun üç Erkek, 4 bayan olmak üzere 7 tuvaletinin acil onarıma ihtiyacı var. Elektrik tesisatı çok eski projesi yok rastgele yapılmıştır. Acilen yenilenmesi gerekiyor. Binanın dış cephesi serpme siva olduğu için dökülüyor ve bina yaş alıyor büyük onarımı gerekli.

**5-ALİ BARAN NUMANOĞLU ORTAOKULU:** Okulda engelli asansörü yok. Elektrik lambaları tam olarak faaliyette değil. Okulun iç ve dış boya yapılmasına ihtiyaç var. Bahçe betonları kavlamış sıvaları döküldüğünden bahçenin düzenlenmesi gerekmektedir. Okul halı saha için başvuru yapmış takip edilmesi gerekiyor. Okulun giriş yerinin sol tarafında kalan istinat duvarının acilen yapılması gerekmektedir.



**6- MEHMET DİNLER ORTAOKULU:** Okulun istinat duvarları yeni yapılmış, okul girişinde sıvaların döküldüğü görüldü. Okulda engelli asansörü yok. Basketbol sahasının zemininin tahriş olması sebebiyle kullanılmadığı tamir olması gerektiği görüldü.

**7- ÜRGÜP ŞEHİT POLİS FEVZİ BAŞARAN ORTAOKULU:** Okul binasının dış bölümü resmen içler acısı çökmeler var duvar taşları dökülmüş, okul içerisindeki fayanslar dökülmüş, koridorların fayanslarını müteahhit yapmaya çalışmış ama derz dolgu yapılmamış, tuvaletlerin kalkan fayanslarını hizmetlilerin yaptığı, okul içerisinde 62 yerde çatlaklar oluştuğu, çatlakları gören veli ve öğrencilerin çok etkilediği tedirgin olduklarını sürekli okul yönetimine bu konu ile ilgili sıkıntı verdikleri belirtildi.

**8-ÜRGÜP MUSTAFA VELİ HALICI İMAM HATİP ORTAOKULU:** Okul adını aldığı hayırsever kişi tarafından yapılmış, okulun tek sıkıntısı müteahhidin yapmış olduğu hatalardan gelen sıkıntılar, fayansların ortalama % 20 sinin boşlamış bir kısmı dökülmüş, dış cephenin ara ara döküldüğü, çocukların üzerine her an dökülme tehlikesi olduğundan bazı taşların itfaiye yardımı ile alındığı belirtildi.

Hayırseverlerin ve devletin yapmış olduğu okullarda yöneticilerin en çok muzdarip olduğu konu idaremizde bulunan teknik elemanların kontrolleri esnasında okul yönetimi ile irtibata geçmediği, yönetimin eksiklerini söylemelerine rağmen hoca sen işin yap biz işimizi yapalım gibi kaba sözlerle hitap ettiklerinden dolayı bir çok sıkıntının ortaya çıktığı belirtildi. Yeni yapılan okullar ve tamiratların yapım ve teslimatı sırasında okul yönetiminin de imzası olmasının komisyonumuzca uygun olacağı düşünülmektedir.

Sonuç olarak; komisyonumuz çalışmalarının bitiminde elimizdeki imkânlar çerçevesinde bu sıkıntıları çözüme ulaştırmak için ivedilikle hareket edilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu sebeple tespit edilen eksikliklerin en kısa zamanda çözüme kavuşması için İl Millî Eğitim Müdürlüğüne raporumuzun bildirilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

Takdiri İl genel Meclisine ait olmak üzere arz olunur. 21.06.2019

#### EĞİTİM-KÜLTÜR SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU

  
Ömer CERİT  
Başkan

  
Mehmet Fatih TEKEÇ  
Başkan Vekili

  
Gökhan BİLE  
Üye