

## İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA

İl Genel Meclisinin Nisan ayı toplantısı 16.04.2019 tarihli 5. birleşiminde; "Nevşehir İli, Acıgöl ilçesi, Avanos, Derinkuyu ve Ürgüp olmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğümüzün uhdesinde bulunan İlköğretim okullarımız ziyaret edilerek durumları ve eksikliklerinin belirlenmesi" hususunda verilen öneri, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilmiştir.

Öneride bahsi geçen konuları araştırmak ve incelemek üzere komisyonumuza İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf AYDOĞMUŞ'u da dahil ederek aşağıda belirttiğimiz okullara giderek çalışmalarımıza başladık. İlimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğü uhdesinde bulunan Merkez ve ilçelerde 125 tane İlköğretim Okulu bulunmaktadır.

### ACIGÖL İLÇESİ;

1- 4 Temmuz İlkokulu; Okul binasının yağmur oluklarının çürümüş olduğu değişmesi gerektiği akan suların binanın dış yüzeyine zarar verdiği, binanın mantolamaya ihtiyacı olduğu, pencerelerin eskimiş olmasından dolayı değişmesi gerektiği, çevre düzenine ihtiyaç olduğu görüldü.

2- Mehmet Zeki Hanoğlu İlkokulu; Okulun basketbol sahası aynı zamanda voleybol sahası olarak da kullanıldığı ancak bozulan zemininin tamamen yapılması gerektiği tespit edildi.

3- Atatürk İlköğretim Okulu; Binanın dış duvarının küpeşmeleri tamamen kırık olduğu, basketbol sahasının betonunun tamamen bozuk olduğu, zeminin yeniden yapılmasına ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiş olup, ayrıca okulumuzda bulunan çeşmenin haricinde bir çeşmeye daha ihtiyaç olduğunu bize belirttiler.

4- Karapınar İlkokulu: Okul binasının iç ve dış cephesinin boyalarının dökülmesinden dolayı tamirati yapılarak yeniden boyanması gerektiği kanaatine varılmıştır. Anasınıfının da 2 takım donatım malzemesine ihtiyacı olduğu Okul yönetimi tarafından bizlere bildirilmiştir.

5- Karacaören Köyü İlkokulu; İlkokul ve Ortaokul binasında musluk ve kapı kilidine ihtiyaç olduğu,

6- Karacaören Köyü Cumhuriyet İlkokulu; İlkokul ve Ortaokul binasında musluk bataryası, lavabo, ayrıca suların sık sık kesilmesi sebebiyle su deposuna ihtiyaç olduğu, çatı oluk ve borularının kırık olduğu değişmesi gerektiği, iç cephe boyasına ihtiyaç olduğu görüldü.

## AVANOS İLÇESİ;

1- Akarca İlkokul: Okulun pencerelerinin değişmesi gerektiği, tuvaletlerin lavabo ve musluklarının tamir edilmesine bir kısmının da değişmeye ihtiyacı olduğu tespit edildi.

2- Ayhanlar Köyü İlkokulu; Okul bahçesinde bulunan eski wc nin kötü görüntü oluşturması sebebiyle tamamen kaldırılması gerektiği, binanın çatı olukları ve saçakların tahriş olduğu, saçak altlarında bulunan kaplama malzemesinin döküldüğü, bina üzerinde yapılan kaplama taşların ara ara boşlamış olduğu, okul yönetiminin bina taşlarının dökülmesinden dolayı muzdarip oldu, her an için bir kaza yaşanabileceği kanaatine varılmıştır. Binanın yeni olmasına rağmen 5 yıl içerisinde döküldüğü görüldü. okul içerisindeki koridorların boyanması gerektiği, seminer ve etkinliklerde kullanmak amacıyla eski okulun onarılması için dilekçe vermişler ancak herhangi bir sonuç alamamışlar. Dilekçelerinin biran önce cevaplandırılmasının gerekli olduğu kanaatine varılmıştır.

3- Avanos 100. Yıl İlkokulu; Çatı oluklarının alt sıvaları dökülmüş, bacaların şapkaları çürümüş en kısa zamanda tamir edilmesi, okul ile ek bina arasında elektrik tellerinin çok sarkık olduğu ve en kısa zamanda değişmesinin gerekli olduğu tespit edildi.

4- Göynük İlkokulu: Temizlik malzemesi, musluk, el arabası ve A4 kağıdına ihtiyaçları var.



5- Kalaba Atatürk İlkokulu: Öğretmenlere ait wc nin olmaması sebebiyle yeni bir wc yapılması, okul girişine sundurma yapılması, 2 adet bilgisayara ve 12 adet sınıf panosuna ihtiyaçlarının olduğunu belirttiler.

6- Kalaba M.Hamdi Köroğlu İlkokulu: Kamera güvenlik sistemine ihtiyaçları olduğunu belirlenmiştir.

7- Kalaba Yunus Emre İlkokulu: Okulun 3 adet bilgisayara, 2 adet projeksiyon cihazına, 1 adet okul ziline, özel eğitim sınıfı için 2 adet televizyon ve 1 adet lazer yazıcıya ihtiyaçları olduğu görüldü.

8- Nazife Mustafa Ergün İlkokulu: Okulun kamera güvenlik sistemine ve çatının tamir edilmesine ve olukların değişmesine ihtiyacı var.

9- Özkonak Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu; Okulun çatı oluklarının tamir edilmesi, çevre duvarının küpeşmelerinin olmadığından çocukların dışarıya çıkmaması için küpeşmelerin yapılarak üzerine 60 ila 70 cm çit çekilmesine ihtiyaçları olduğu görüldü.



10- Paşalı Ş.H.Güven İlkokulu: Okulun kamera güvenlik sistemine, tuvaletlerin tamir edilmesine, bahçedeki çeşmenin tamir edilerek yerinin değiştirilmesine ihtiyaçları var.

11- Sarılar İlkokulu: Okulun kamera güvenlik sistemine ihtiyacı var.

12- Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu: Çatının akması sebebiyle tamir edilerek, çatı oluklarının değişmesi gerektiği tespit edilmiştir.

13- Topaklı İlkokulu: Okulun kamera güvenlik sistemine ve okul içi ve dışı için boya ihtiyaçları var.

### **DERİNKUYU İLÇESİ;**

1- Yazıhüyük Gazi İlkokulu; Binanın çatısının bakım ve onarıma ihtiyacı olduğu tespit edildi.

2- Suvermez İlkokulu tuvaletlerinin bakım ve onarıma ihtiyacı olduğu görüldü.

3- 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu; Okulun kalorifer kazanı eskimiş kömür daha yanmadan sönyormuş yakıt tasarrufu ve düzgün ısınabilmek için kazanın değişmesi gerektiği görüldü.

### **ÜRGÜP İLÇESİ;**

1- Aksalur İbrahim Aydın İlkokulu; Okulun giriş kapısının değiştirilmesi gerektiği, okulun koridorlarının boyanması gerektiği tespit edildi.

2- Ayvalı İlkokulu; Okulun sadece beyaz boyaya ihtiyacı olduğu görüldü.

3- Bahçeli Köyü İlkokulu; Okul dışında bulunan tuvaletlerin bina içerisine alınması, dış cephe onarımı yapılması, bahçe duvarına çit çekilmesi ve elektrik hattına bakım yapılmasına ihtiyacı olduğu görüldü.

4- Mazi Köyü İlkokulu; Okulun sınıf kaplarının çok eski olduğundan değişmesi gerektiği, elektrik tesisatının tamir ve bakımının yapılması, 20 adet ampul duyu ve fotokopi makinası alımına ihtiyaçları olduğu belirtildi.

5- Mustafapaşa Köyü İlkokulu; Okulun kalorifer kazanının değiştirilmesi, bahçe duvarının üzerine çit çekilmesi, 5 adet sınıf dolabı ve merdiven korkuluğu demirinin yapılmasının gerekli olduğu görüldü.

6- Ortahisar Fatih İlkokulu; Okul bahçesine çit çekilmesi ve dış cephenin boyanmasına ihtiyaç olduğu,

7- Ortahisar İlkokulu; Okula engelli rampası yapılması gerektiği,

8- Sarıhıdır İlkokulu; Okulun çatı olukları ve kiremitlerinin yenilenmesine, bacaların onarılmasına ihtiyaç olduğu,

9- Sofular İlkokulu; Okulun bahçe duvarının onarımı, tuvaletlerin içeriye alınması ve bina içi onarımının yapılmasına ihtiyaç olduğu,

10- Şahinefendi İlkokulu; Okulun Anasınıfı bölümüne 1 adet bilgisayar, 1 adet projeksiyon cihazı alınması ve bina içi boya yapılması gerektiği, okul içerisinde yapmış olduğumuz incelemede fayansların ortalama % 20 sinin boşlamış olduğu, bir kısmının döküldüğü, dış cephenin ara ara döküldüğü, çocukların üzerine her an dökülme tehlikesi olduğundan itfaiye yardımı ile yüksek yerlerin taşlarının alındığı tehlikenin büyük olduğu görüldü.

11- Ürgüp Türkan Diker İlkokulu; Okula engelli asansörü yapılmasına, binanın boyanmaya, ana sınıfının zemininin 50 metre kadar laminant parke yapımına, florasan lambaların ekonomik ömrünü tamamlaması sebebiyle değişmesine, çatının aktarılacak olukların yapılması, okul girişi üzerine 15 m2 lik 2 tane çatı yapılmasına ihtiyaç olduğu ifade edildi.

12- 15 Temmuz İlköğretim Okulu; Okul Müdürü ile yapılan görüşme ve okul içerisinde yapılan incelemede; fayansların boşladığı geçici çözüm olarak silikonla yapıştırıldığı, taban fayanslarının tamamen patladığı, okul hizmetlisinin 800 tane fayansı değiştirdiği, binada oynamalar olduğundan dolayı dökülmeler olduğu, müteahhitten hatasından dolayı üst kattaki sınıflardan birinin ortanın sırt vermesi sebebiyle kavlatılarak tekrar onarıldığı, asansörün aylık bakımı ve bedeli ağır geldiğinden aktif olmadığı tespit edildi.

Sonuç olarak; komisyonumuz çalışmalarının bitiminde elimizdeki imkanlar çerçevesinde bu sıkıntıları çözüme ulaştırmak için ivedilikle hareket edilmesi gerektiğini düşünmektedir. Okul binalarımızın bir kısmının hayırsever vatandaşlar tarafından yapıldığı, yapılan yeni binaların müteahhit hatasından kaynaklı sorunlar olduğu, okul yönetimleri bu konuda çok muzdarip olduklarını belirtmişlerdir. Bu sebeple tespit edilen eksikliklerin en kısa zamanda çözüme kavuşması için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne raporumuzun bildirilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

Takdiri İl Genel Meclisine ait olmak üzere arz olunur. 24.04.2019

**EĞİTİM-KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU**

  
Ömer CERİT  
Başkan

Mehmet Fatih TEKEÇ  
Başkan Vekili  


Gökhan BİLE  
Üye  
